


GRONDPLAN



PLAATSBSCHRIJVING – POLYVALENTE ZAAL:

Algemeen		
Beschrijving		
<ul style="list-style-type: none"> • Infoborden • Vuilbak PMD, Restafval, Papier • Brandslang • Brandblussers: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bij brandslang ○ Bij nooduitgang • Thermostaat • 5 lampenkappen (niet aangesloten) • 2 kapstokken 		
Zichtbare beschadiging		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Deuken in lampenkappen 		
Meubilair		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Tafel in steigerhout	1	
Tafels	17	
Stoelen	18	
Ronde tafel	1	
Kuipstoelen	5	
Kasten (afgesloten)	1	
Dienstkar	1	Beschadigde wielen



PLAATSBSCHRIJVING – KEUKEN:

Beschrijving	Beschikbaar	Telling bij vertrek	Schade
Meubilair / Toestellen / Kookgerief			
Schap Kookpotten			
Kookpot (∅ 50 cm)	2		
Kookpot (∅ 40 cm)	4		
Melkkan (in pot)	1		
Frigo - RVS Dubbele deur	1		
Schappen	6		
Werkblad- RVS	1		
Voorraadbakken RVS	6		
Vergieten RVS (∅ 33 & 36 cm)	2		
Emmer RVS	1		
Kookpot hoog (∅ 24 cm)	1		
Gasvuur (4 pitten)	1		
Soepterrine	2		
Vergieten	2		
Emmer RVS	1		
Kookpot (∅ 26 cm)	1		
Kookpot (∅ 21-22-23 cm)	4		Deksels ontbreken
Gasbekken			In reparatie
Handdoekrek	1		
Afwastafel (enkele spoelbak) met stop in plastic	1		
Brandblusser	1		
Handdoekrek	1		
Stofzuiger (Nilfisk Aero 26)	1		
Vaatwasser	1		Buiten gebruik
Afwastafel (dubbele spoelbak) met 2 stoppen in RVS	1		
Emmer met vaatdoeken			
Ladenblok:	1		
Lade 1			
Vorken en messen (40)			
Spatels (+/- 5)			
Spaghetti-lepel			
Gasvuur aansteker (1)			
Lade 2			
Lepels (40)			
Dessertlepels (40)			
Blikopener (1)			
Flesopener (3)			
Lade 3			
Pollepel			
Kommen			
Melkkannetjes			
Restafvalzakken (15)			
PMD-zakken (5)			
Stapelrek - RVS	1		
Bijzettafel – RVS	1		
Werkblad – Raam	1		
Snijplanken (2 grote, 1 klein)	3		

Plaatsbeschrijving & Inventaris

25/02/2026

Beschrijving	Beschikbaar	Telling bij vertrek	Schade
Waterkan	1		
Maatbeker	1		
Koffiezet – Senseo	2		
Waterkoker	2		
Microgolfoven	1		
Bakplaat op gas	1		
Braadpan Inox	1		
Kommen Inox	5		
Soepterrine Inox	1		
Schaal Inox	1		
Werkblad – Midden	1		
Kookpot (ø 40 cm)	2		





PLAATSBSCHRIJVING – BERGING:

Inrichting		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Kast	1	
Glazen		
Kist met borden/bekers (40)	1	
Afwasbakken	2	
Verlengkabel	1	
Stekkerdoos	1	
Au bain-marie	1	
Diepvriezer	1	
Kast voorraad poetsmateriaal	1	
Emmers (CEVO)	5	
Handvleugel en metalen blik	2	
Handvleugel en plastieken blik	1	
Veegborstels	5	
Vloertrekkers	2	
Schuurborstels	3	
Straat bezem (stijve borstel)	1	
Glasbak	1	
Ontstopper	1	





PLAATSBSCHRIJVING – SANITAIR DAMES:

Inrichting		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Wastafel	1	
Spiegel	1	
Dispenser papieren handdoeken	1	
Toilet (4x) <ul style="list-style-type: none"> • WC-rol houder • Kapstokje deur • WC-borstel • Vuilbakje 		Deksel WC-bril ontbreekt op 2 toiletten



PLAATSBSCHRIJVING – SANITAIR HEREN:

Inrichting		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Wastafel	1	
Spiegel	1	
Dispenser papieren handdoeken	1	
Toilet: <ul style="list-style-type: none">• WC-rol houder• Kapstokje deur• WC-borstel• Vuilbakje		Deksel WC-bril ontbreekt
Urinoirs	3	



PLAATSBSCHRIJVING – DOUCHES:

Inrichting		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Douches	3	
Douchegordijn	1	
Zitbank	1	
Kapstok	2	
Vloeraftrekker	1	



PLAATSBSCHRIJVING – MINDERVALIDE RUIMTE

Inrichting		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Toilet	1	
WC-borstel	1	
Beugels	1	
Douche	1	
Dispenser papieren handdoeken	1	
Wastafel	1	
Spiegel	1	



Voorlopige stalling van kapstok, staantafel en warmhoud kast



PLAATSBSCHRIJVING – GANG:

Algemeen	
Beschrijving	<ul style="list-style-type: none">• Brandblusser (ter hoogte van lokaal L5)• Afwateringsputje (ter hoogte van lokaal L1 en L6)○
Zichtbare schade	<ul style="list-style-type: none">• Plint:<ul style="list-style-type: none">○ Beschadiging (ter hoogte van lokaal L5)



PLAATSBSCHRIJVING – L1:

Materiaalkot – Niet toegankelijk bij verhuur.


PLAATSBSCHRIJVING – L2:

Meubilair		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Tafels (schoolbanken)	10	
Stoelen	0	
Kasten (met 2 schuifdeuren)	3	Geen
Whiteboard met veger	1	
Vuilbak	1	



PLAATSBSCHRIJVING – L3:

Meubilair		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
		Beschadiging betonvloer
Tafels	2	
Stoelen	0	
Kast (open) met bakken	1	
Kasten (met 2 schuifdeuren)	1	
Kast (wit open kastje)	1	
Whiteboard met veger	1	
Thermostaat	1	



PLAATSBSCHRIJVING – L4:

Leidingslokaal – Niet toegankelijk bij verhuur.

PLAATSBSCHRIJVING – L5:

PLAATSBSCHRIJVING – L6:

Meubilair		
Beschrijving	Aantal	Zichtbare beschadiging
Tafels	2	
Stoelen (met bordeaux zitvlak en rugleuning)	19	
Kasten (met 2 schuifdeuren)	2	
Whiteboard met veger	1	
Frigo's (tafelmodel)	4	

